

**UWAGA:**

Przd rozpoczęciem prac remontowych należy sprawdzić bieżący zakres uszkodzeń i uwzględnić go w zakresie prac

rozebranie i odbudowa połaci dachu  
na uszkodzonych fragmentach ~ 150,00 m<sup>2</sup>

rozebranie obróbek okapów, gzymsów  
wykonanie i montaż pasów nadrynnowych oraz obróbek  
z blachy tytanowo-cynkowej

demontaż i montaż rynien  
z blachy tytanowo-cynkowej, gr.0,7mm

montaż rury spustowej  $\varnothing$  120

**LEGENDA:**

zakres prac remontowych

|   |                                       |  |                     |                         |   |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|
| <b>PRACOWNIA<br/>AUTORSKA</b><br>Pajęczno, ul. Poprzeczna 3, tel. 508-148-041 |                                       | <b>ELEWACJA<br/>północno-wschodnia</b> |                     | skala:<br><b>1:50</b>   | nr rys.   |
|   |                                       |  |                     | branża:<br>architektura | data:<br>01.2017r.  |
| imię i nazwisko projektanta   |                                       | specjalność:                           | Nr uprawnień bud.   | podpis                  | obiekt: budynek dawnego pałacu  |
| AUTOR PROJ.BUD.:  | mgr inż. arch.<br>Grażyna Krzypkowska | architektoniczna                       | 22/B-689/L/OIA/2007 |                         | temat: Projekt Budowlany remontu dachu budynku pałacowego w zespole pałacowo - parkowym |
| AUTOR PROJ.BUD.:  | mgr inż. arch.<br>Ewa Bień            | architektoniczna                       | UAN-8346/76/88      |                         | adres: dz.nr 367, ul. Zamkowa 18, 98-355 Działoszyn<br>stadium: stan projektowy         |